



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

ATA N° 002

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, nomeados pela Portaria n° 038/2020, Débora Veronese, Presidente da Comissão, Daniela Zanatta Fachinelli e Grasiela Cagliari, para juntada de documentos à habilitação da licitação modalidade Tomada de Preços n° 004/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte universitário e técnico no Município de Coronel Pilar. A empresa **REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**, protocolou recurso sob n° 048/2020, anexando os Laudos de Inspeção Veicular folhas de 1 a 3, completos sob n° 7896-40/2019 e 8251-15/2020. A comissão de licitações solicitará parecer à Assessoria Jurídica. Nada mais havendo, encerra-se o ato licitatório o qual lavrei e os presentes assinam.


DÉBORA VERONESE

Presidente


GRASIELA CAGLIARI
Membro


DANIELA ZANATTA FACHINELLI
Membro

INSPESUL

INSPESUL - GARIBALDI

CNPJ: 03.341.786/0003-60
Rodovia RST 470 - Km 222, n° 7550
95720-000 - Garibaldi - RS
5434638272



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - LIT

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000008251-15 / 2020

PROPRIETÁRIO: REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 00.404.043/0001-32

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

SPÉCIE/TIPO: Passageiro/Microônibus	CARROÇARIA: N/I	REGISTRO DAERRS: 1070	Nº FROTA: 1407
MARCA/MODELO/VERSÃO I/M BENZ 515CDISPRINTERM	COR: Branca	ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014	
LACA: IVL6087	CHASSI: 8AC906657EE090279	COMBUSTÍVEL: Diesel	POTÊNCIA (cv): 146
CILINDRADA(cm³): 0	ÁREA(T): 3,20	PBT(T): 5,00	CMT: 7,00
		LOTAÇÃO(P): 20	

FOTOS DO VEÍCULO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Declaro que o veículo foi inspecionado conforme normas vigentes, sendo realizados os testes e ensaios listados neste laudo. O proprietário deste veículo assume a responsabilidade de mantê-lo em condições de trafegabilidade, segurança e conforto necessário ao transporte de passageiros. Este LIT refere-se às condições técnicas e de segurança do veículo por ocasião da sua Inspeção Veicular. A ITL é responsável pelas condições de segurança deste veículo por um ano desde que mantida as condições do veículo no momento da aprovação na inspeção veicular. "VIDE VERSO OU ANEXO"

ACEITE DO DAER-RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Fernando Fedrigo
Eng. Mecânico
CREA/RS 101.569-D

Fernando Fedrigo
Fernando Fedrigo
CREA: 101569-D

RECALQUE DO CHASSI



CONFERE COM O ORIGINAL

Coronel Pilar 09/03/20


CREA-ART (MULTIPLA) Nº: 9996141

NOTA FISCAL SERVIÇO: 0

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2020


DATA DE VALIDADE: 10/02/2021


Daniela Zanatta Fachinelli
Prefeitura Municipal de Coronel Pilar
Agente Administrativo
Mat. 074


RIV Número: 23632	Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: 9996141	Inclusão: 10/02/2020 16:05
Placa do Veículo: IVL 6087	Data da Vistoria: 10/02/2020	
Características do Veículo:	Chassi:	 Fernando Fedrigo Eng. Mecânico CREARS 101.569-D
Nº Renavam:	Laudo Técnico Nº: 8251152020	
Valor do Contrato: R\$ 275,00	Contratante: REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
CPF/CNPJ:	Endereço do Contratante: INDETERMINADO 0	
Cidade: GARIBALDI	Bairro:	CEP: 0 UF:RS

CONFERE COM O ORIGINAL

Coronel Pilar 09/03/20


Secretaria Municipal
Daniela Zanatta Pachinelli - Pilar
Agente Administrativo
Mat. 074





INSPESUL

INSPESUL - GARIBALDI
 CNPJ: 03.341.786/0003-60
 Rodovia RST 470 - Km 222, n° 7550
 95720-000 - Garibaldi - RS
 5434638272



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - LIT
 NÚMERO DO CERTIFICADO: 000007896-40 / 2019

PROPRIETÁRIO: REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 00.404.043/0001-32

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

ESPÉCIE/TIPO: Passageiro/Microônibus	CARROÇARIA: N/I	REGISTRO DAERRS: 1070	Nº FROTA: 1403
MARCA/MODELO/VERSÃO: I/M.BENZ 415CDISPRINTERM	COR: Branca	ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014	
PLACA: KPU6735	CHASSI: 8AC906633EE091836	COMBUSTIVEL: Diesel	POTÊNCIA (cv): 146
TARA(T): 2,60	PBT(T): 3,88	CMT: 5,50	LOTAÇÃO(P): 16


FOTOS DO VEÍCULO



INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Declaro que o veículo foi inspecionado conforme normas vigentes, sendo realizados os testes e ensaios listados neste laudo. O proprietário deste veículo assume a responsabilidade de mantê-lo em condições de trafegabilidade, segurança e conforto necessário ao transporte de passageiros. Este LIT refere-se às condições técnicas e de segurança do veículo por ocasião da sua Inspeção Veicular. A IIT é responsável pelas condições de segurança deste veículo por um ano desde que mantida as condições do veículo no momento da aprovação na inspeção veicular. "VIDE VERSO OU ANEXO"

ACEITE DO DAER-RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Fernando Fedrigo
 Eng. Mecânico
 CREA/RS 101.569-D
 Fernando Fedrigo
 CREA: 101569/D



CONFERE COM O ORIGINAL
 Coronel Pilar 09/03/20

CREA-ART (MÚLTIPLA) Nº: 10361507	NOTA FISCAL SERVIÇO: 0
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2019	DATA DE VALIDADE: 18/10/2020

Daniela Zanatta Pachinelli
 Prefeitura Municipal de Coronel Pilar
 Agente Administrativo
 Mat. 074

TESTE DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Grupo 1
 Conformidades das Características do Veículo
 Informações constantes no CRLV

Grupo 2
 Buzina
 Cinto de Segurança da Árvore de Transmissão
 Cintos de Segurança
 Espelhos Retrovisores
 Estepe
 Extintor de Incêndio
 Farol Traseiro
 Lacs da Bomba Injetora
 Limpador e Lavador de Pára-Brisa
 Para-Choques
 Pára-sol
 Rodas Fora do Limite
 Tacôgrafo
 Triângulo de Segurança
 Velocímetro
 Vidros

Grupo 3
 Lanternas
 Luzes Intermitentes de Advertência
 Retrorrefletores

Grupo 4
 Faróis Auxiliares
 Faróis Principais
 Lanternas de Iluminação da Placa Traseira
 Luzes do Painel

Grupo 5
 Circuito de Freio
 Comandos
 Discos, tambores, Pratos e Componentes
 Freios de Estacionamento
 Freios de Serviço
 Reservatório de Ar / Vácuo
 Reservatório do Líquido de Freio
 Servofreio

Grupo 6
 Alinhamento de Rodas
 Amortecedores de Direção
 Articulações
 Mecanismo, Barras e Braços
 Servo direção Hidráulica
 Volante e Coluna

Grupo 7
 Funcionamento da Suspensão

Grupo 7
 Eixos
 Elementos Absorvedores de Energia
 Elementos Complementares
 Elementos de Articulação
 Elementos de Fixação
 Elementos de Regulagem
 Elementos Elásticos
 Elementos Estruturais
 Elementos Limitadores
 Suspensão pneumática

Grupo 8
 Desgaste da Banda de Rodagem
 Estado Geral dos Pneus
 Estado Geral e Fixação das Rodas ou Aros Desmontáveis
 Simetria dos Pneus
 Tamanho e Tipo dos Pneus

Grupo 9
 Bancos
 Carroçaria
 Instalação Elétrica e Bateria
 Portas e Tampas
 Sistema de Alimentação de Combustível
 Sistema de Exaustão dos Gases
 Vidros e Janelas

Grupo 10
 Áudio
 Climatização (Ar Condicionado/Calefação/Refrigeração)
 Frigo-bar
 Gabinete Sanitário
 Outros (especificar)
 Vídeo

CONFERE COM O ORIGINAL

Coronel Pilar 09/03/20

- Daniela Zanatta Fachinelli
 Prefeitura Municipal de Coronel Pilar
 Agente Administrativo
 Mat. 074

veículo apresenta:

- Ano/Modelo Carroceria: 2013 - M. BENZ SPRINTER;
- Ar Condicionado: SIM;
- Ar Quente: NÃO;
- Bancos de encosto: SIM;
- Bar: NÃO;
- Gabinete Sanitário: NÃO;
- Lotação: 020P/;
- Modalidade: RODOVIÁRIO;
- Pneus/Rodas: PIRELLI - 205/75 R16C;
-) Rádio Comunicação: NÃO;
-) Som: SIM;
-) Tacôgrafo: SIM;
-) TV: NÃO;
-) Vídeo: NÃO;

Observações:
 1) Ação Técnica veicular LITV-DAER-RS, para fins de registro e licenciamento do veículo junto ao DAER-RS.
 2) O período de validade do presente LITV-DAER-RS, está vinculado e condicionado ao mesmo período de validade do certificado de registro e licenciamento do veículo fornecido pelo DAER-RS, "Resolução/DAER-RS 5295/2010 e suas sucedâneas".


[Handwritten signatures]



[Handwritten mark]



RIV Número: 24317	Vinculada a ART Múltipla de Inspeção Veicular: 10361507	Inclusão: 18/10/2019 15:43
Placa do Veículo: KPU6735	Data da Vistoria: 18/10/2019	
Características do Veículo:	Chassi:	
Nº Renavam:		
Valor do Contrato: R\$ 260,00	Laudo Técnico Nº: 7896402019	
Contratante: REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP		
CPF/CNPJ:		
Endereço do Contratante: INDETERMINADO 0		
Cidade: GARIBALDI	Bairro:	CEP: 0


Fernando Fedrigio
Eng. Mecânico
CREA/RS 101.569-D

CONFERE COM O ORIGINAL
Coronel Pilar 09/03/20

Daniela Zanatta Fachinelli
Prefeitura Agente Administrativo Coronel Pilar
Mat. 074

TESTE DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Grupo 1

Conformidades das Características do Veículo
Informações constantes no CRLV

Grupo 2

Buzina
Cinto de Segurança da Árvore de Transmissão
Cintos de Segurança
Espelhos Retrovisores
Estepe
Extintor de Incêndio
Farol Traseiro
Lacres da Bomba Injetora
Limpador e Lavador de Pára-Brisa
Para-Choques
Pára-sol
Rodas Fora do Limite
Tacômetro
Triângulo de Segurança
Velocímetro
Vidros

Grupo 3

Lanternas
Luzes Intermitentes de Advertência
Retrorefletores

Grupo 4

Faróis Auxiliares
Faróis Principais
Lanternas de Iluminação da Placa Traseira
Luzes do Painel

Grupo 5

Circuito de Freio
Comandos
Discos, tambores, Pratos e Componentes
Freios de Estacionamento
Freios de Serviço
Reservatório de Ar / Vácuo
Reservatório do Líquido de Freio
Servofreio

Grupo 6

Alinhamento de Rodas
Amortecedores de Direção
Articulações
Mecanismo, Barras e Braços
Servo direção Hidráulica
Volante e Coluna

Grupo 7

Funcionamento da Suspensão

Grupo 7

Eixos
Elementos Absorvedores de Energia
Elementos Complementares
Elementos de Articulação
Elementos de Fixação
Elementos de Regulação
Elementos Elásticos
Elementos Estruturais
Elementos Limitadores
Suspensão pneumática

Grupo 8

Desgaste da Banda de Rodagem
Estado Geral dos Pneus
Estado Geral e Fixação das Rodas ou Aros Desmontáveis
Simetria dos Pneus
Tamanho e Tipo dos Pneus

Grupo 9

Bancos
Carroçaria
Instalação Elétrica e Bateria
Portas e Tampas
Sistema de Alimentação de Combustível
Sistema de Exaustão dos Gases
Vidros e Janelas

Grupo 10

Áudio
Climatização (Ar Condicionado/Calefação/Refrigeração)
Frigobar
Gabinete Sanitário
Outros (especificar)
Vídeo

CONFERE COM O ORIGINAL

Coronel Pilar

29/03/20

Daniela Zanatta Fuchsner
Prefeitura Municipal de Coronel Pilar

Agente Administrativo

Mat. 074

Veículo apresenta:

Ano/Modelo Carroceria: 2013 - M. BENZ SPRINTER;

Ar Condicionado: SIM;

Ar Quente: NÃO;

Bancos de encosto: SIM;

Bar: NÃO;

Gabinete Sanitário: NÃO;

Lotação: 020P/;

Modalidade: RODOVIÁRIO;

Pneus/Rodas: PIRELLI - 205/75 R16C;

) Rádio Comunicação: NÃO;

) Som: SIM;

) Tacômetro: SIM;

) TV: NÃO;

) Vídeo: NÃO;

Observações:

Opção Técnica veicular LITV-DAER-RS, para fins de registro e licenciamento do veículo junto ao DAER-RS.

Período de validade do presente LITV-DAER-RS, está vinculado e condicionado ao mesmo período de validade do certificado de registro e licenciamento do veículo fornecido pelo DAER-RS. "Resolução/DAER-RS 5295/2010 e suas sucedâneas".